


Метчики




Метчики машинные 2620-4030; -4032 (M10...M39) –2кл.
Предназначены для нарезания внутренних метрических резьб.

Обозначение				Резьба		L	l	d ₁	a
правых		левых		d	P				
для отверстий									
сквозных	глухих	сквозных	глухих						
2620-2609	2620-2611	2620-2610	2620-2612	M10	1,0	76	20	8,0	6,3
-2601	-2603	-2602	2604		1,25				
-2593	-2595	-2594	-2596	M12	1,5	84	24	9,0	7,1
-1489	-1491	-1490	-1492		1,0				
-1497	-1499	-1498	-1500	M14	1,25	89	29	11,2	9,0
-1505	-1507	-1506	-1508		1,5				
-1513	-1515	-1514	-1516	M16	1,75	90	25	12,5	10,0
-1537	-1539	-1538	-1540		1,0				
-1545	-1547	-1546	-1548	M18	1,25	95	30	14,0	11,2
-1553	-1555	-1554	-1556		2,0				
-1561	-1563	-1562	-1564	M20	1,0	102	29	16,0	12,5
-1601	-1603	-1602	-1604		1,5				
-1909	-1611	-1610	-1612	M22	2,0	104	37	18,0	14,0
-1917	-1619	-1618	-1620		2,5				
-1657	-1659	-1658	-1660	M24	1,0	112	37	20,0	16,0
-1665	-1667	-1666	-1668		1,5				
-1673	-1675	-1674	-1676	M25	2,0	112	37	22,4	18,0
-1681	-1683	-1682	-1684		1,0				
-1705	-1707	-1706	-1708	M27	1,5	120	33	25,0	20,0
-1713	-1715	-1714	-1716		2,0				
-1721	-1723	-1722	-1724	M30	2,5	127	37	28,0	22,4
-1729	-1731	-1730	-1732		3,0				
-1753	-1755	-1454	-1756	M33	1,0	130	32	30,0	25,0
-1761	-1763	-1762	-1764		1,5				
-1769	-1771	-1770	-1772	M36	2,0	137	37	35,0	30,0
-1777	-1779	-1778	-1780		3,0				
-1793	-1795	-1794	-1796	M39	3,0	144	39	40,0	35,0
-1801	-1803	-1802	-1804		1,0				
-1809	-1811	-1810	-1812	M40	1,5	144	37	45,0	40,0
-1817	-	-1818	-		2,0				
-1831	-1833	-1832	-1834	M20	3,0	151	51	50,0	40,0
-1863	-1865	-1864	-1866		1,0				
-1871	-1873	-1872	-1874	M22	1,5	127	37	20,0	16,0
-1879	-1881	-1880	-1882		2,0				
-1887	-	-1888	-	M24	3,0	135	45	25,0	20,0
-1925	-1927	-1926	-1928		1,0				
-1933	-1935	-1934	-1936	M27	1,5	120	33	30,0	25,0
-1941	-1943	-1942	-1944		2,0				
-1949	-	-1950	-	M30	3,0	138	48	40,0	30,0
-1955	-	-1956	-		3,5				
-1985	-1987	-1986	-1988	M33	1,0	130	32	35,0	30,0
-1993	-1995	-1994	-1996		1,5				
-2001	-2003	-2002	-2004	M36	2,0	144	39	45,0	35,0
-2009	-	-2010	-		3,0				
-2015	-	-2016	-	M39	3,5	151	51	50,0	40,0
-2029	-2031	-2030	-2032		1,0				
-2037	-2039	-2038	-2040	M40	1,5	144	37	50,0	40,0
-2045	-2047	-2046	-2048		2,0				
-2053	-	-2054	-	M20	3,0	162	57	55,0	45,0
-2059	-	-2060	-		4,0				
-2073	-2075	-2074	-2076	M22	1,0	120	33	35,0	30,0
-2081	-2083	-2082	-2084		1,5				
-2089	-2091	-2090	-2092	M24	2,0	120	33	40,0	35,0
-2097	-	-2098	-		3,0				
-2103	-	-2104	-	M27	4,0	170	60	55,0	45,0
-	-2111	-	-2112		1,5				

Метчики

Метчики машинные комплектные по ГОСТ 3266-81; DIN 352; DIN 2181
 2620-4047 (M10...M39) –2 и 3кл.
 2620-4048 (M6...M9)–2 и 3кл.
 Предназначены для нарезания внутренних метрических резьб.




Обозначение				Резьба		d ₁	a	L	l
правых		левых		d	P				
черновой	чистой	черновой	чистой						
2620-2485	2620-2487	2620-2486	2620-2488	M6	1,0	4,5	3,55	66	19
-2493	-2495	-2494	-2496		0,75				
-2501	-2503	-2502	-2504	M7	0,5	5,6	4,5	72	22
-2509	-2511	-2510	-2512		1,0				
-2517	-2519	-2518	-2520		0,75				
-2525	-2527	-2526	-2528	M8	0,5	6,3	5,0	66	19
-2533	-2535	-2534	-2536		1,25				
-2541	-2543	-2542	-2544		1,0				
-2549	-2551	-2550	-2552		0,75				
-2557	-2559	-2558	-2560	M9	0,5	7,1	5,6	72	22
-2565	-2567	-2566	-2568		1,25				
-2573	-2575	-2574	-2576		1,0				
-2581	-2583	-2582	-2584	M10	0,75	8,0	6,3	80	24
-2589	-2591	-2590	-2592		0,5				
-2597	-2599	-2598	-2600	M12	1,5	9,0	7,1	89	29
-2605	-2607	-2606	-2608		1,25				
-2613	-2615	-2614	-2616	M14	1,0	11,2	9,0	84	24
-1519	-1517	-1520	-1518		2,0				
-1511	-1509	-1512	-1510		1,5				
-1503	-1501	-1504	-1502		1,25				
-1495	-1493	-1496	-1494	M16	1,0	12,5	10,0	95	30
-1567	-1565	-1568	-1566		2,0				
-1559	-1557	-1560	-1558		1,5				
-1551	-1549	-1552	-1550	M18	1,25	14,0	11,2	112	37
-1543	-1541	-1544	-1542		1,0				
-1623	-1621	-1624	-1622	M20	2,0	16,0	12,5	118	38
-1615	-1613	-1616	1614		1,5				
-1607	-1605	-1608	-1606		1,0				
-1687	-1685	-1688	-1686	M22	2,5	18,0	14,0	130	45
-1679	-1677	-1680	-1678		2,0				
-1671	-1669	-1672	-1670	M24	1,5	20,0	16,0	127	37
-1735	-1733	-1736	-1734		2,5				
-1727	-1725	-1728	-1726		2,0				
-1719	-1717	-1720	-1718	M27	1,5	22,4	18,0	137	37
-1783	-11781	-1784	-1782		2,5				
-1775	-1773	-1776	-1774	M30	2,0	25,0	20,0	162	57
-1767	-1765	-1768	-1766		1,5				
-1821	-1819	-1822	-1820		3,0				
-1815	-1813	-1816	-1814	M33	2,0	28,0	22,4	144	39
-1807	-1805	-1808	-1806		1,5				
-1891	-1889	-1892	-1890	M36	3,0	28,0	22,4	170	60
-1885	-1883	-1886	-1884		2,0				
-1877	-1875	-1878	-1876		1,5				
-1959	-1957	-1960	-1958	M39	3,5	28,0	22,4	149	39
-1953	-1951	-1954	-1952		3,0				
-1947	-1945	-1948	-1946	M39	2,0	28,0	22,4	170	60
-1939	-1937	-1940	-1938		1,5				
-2019	-2017	-2020	-2018		3,5				
-2013	-2011	-2014	-2012	M39	3,0	28,0	22,4	170	60
-2007	-2005	-2008	-2006		2,0				
-1999	-1997	-2000	-1998	M39	1,5	28,0	22,4	170	60
-2063	-2061	-2064	-2062		4,0				
-2057	-2055	-2058	-2056		3,0				
-2051	-2049	-2052	-2050	M39	2,0	28,0	22,4	170	60
-2043	-2041	-2044	-2042		1,5				
-2107	-2105	-2108	-2106	M39	4,0	28,0	22,4	170	60
-2101	-2099	-2102	-2100		3,0				
-2095	-2093	-2096	-2094		2,0				
-2087	-2085	-2088	-2086	1,5					

При заказе метчиков обязательно укажите класс точности метчиков.

Метчики


Метчики машинные
короткие с шейкой
2620-4037 (M6...M10) -2 кл.
ГОСТ 3266-81; DIN 352; DIN 2181
Предназначены для нарезания
внутренних метрических резьб.



Метчики машинные короткие с шейкой 2620-4046 (M6...M9) -2 кл. ГОСТ 3266-81; DIN 352; DIN 2181
Предназначены для нарезания внутренних метрических резьб.

Обозначение				Резьба		L	l	d ₁	a		
правых		левых		d	P						
для отверстий											
сквозных	глухих	сквозных	глухих								
2621-1153	2621-1155	2621-1154	2621-1156	M6	1,0	66	19	6,3	5,0		
-1145	-1147	-1146	-1148		0,75						
-1137	-1139	-1138	-1140		0,5						
-1187	-1189	-1188	-1190	1,0	M7					7,1	5,6
-1179	-1181	-1180	-1182	0,75							
-1171	-1173	-1172	-1174	0,5							
-1219	-1221	-1220	-1222	1,25	72	66	19	8,0	6,3		
-1211	-1213	-1212	-1214	1,0	69						
-1203	-1205	-1204	-1206	0,75							
-1195	-1197	-1196	-1198	0,5	M8		9,0	7,1			
-1251	-1253	-1252	-1254	1,25						72	
-1243	-1245	-1244	-1246	1,0						69	
-1235	-1237	-1236	-1238	0,75	M9	66	19	9,0	7,1		
-1227	-1229	-1228	-1230	0,5							
-1433	-1435	-1434	-1436	1,5						80	24
-1425	-1427	-1426	-1428	1,25	M10	76	20				
-1417	-1419	-1418	-1420	1,0							
-1409	-1411	-1410	-1412	0,75				69	19		
-1401	-1403	-1402	-1404	0,5							

Метчики



Метчики машинные
для трубной резьбы


2624-4001; A2 (G^{3/8}" ... G1^{1/2}") ГОСТ 3266-81; DIN 352; DIN 2181.

Обозначение				Резьба		L	l	d ₁	a
правых		левых		d	P				
для отверстий									
сквозных	глухих	сквозных	глухих						
2620-1153	2620-1155	2620-1154	2620-1156	M6	1,0	66	19	6,3	5,0
-1145	-1147	-1146	-1148		0,75				
-1137	-1139	-1138	-1140		0,5				
-1187	-1189	-1188	-1190	M7	1,0	72	22	7,1	5,6
-1179	-1181	-1180	-1182		0,75				
-1171	-1173	-1172	-1174	M8	1,25	66	19	8,0	6,3
-1219	-1221	-1220	-1222		1,0				
-1211	-1213	-1212	-1214		0,75				
-1203	-1205	-1204	-1206	M9	1,25	72	22	9,0	7,1
-1195	-1197	-1196	-1198		1,0				
-1251	-1253	-1252	-1254		0,75				
-1243	-1245	-1244	-1246	M9	1,25	66	19	9,0	7,1
-1235	-1237	-1236	-1238		1,0				
-1227	-1229	-1228	-1230		0,5				

Обозначение				Обозначение Резьбы d (дюймы)	L	l	d ₁	a	
правых		левых							
для отверстий									
сквозных	глухих	сквозных	глухих						
2624-0017	2624-0019	2624-0018	2624-0020	3/8"	100	25	14	11,2	
-0025	-0027	-0026	-0028	1/2"	125	32	16	12,5	
-0041	-0043	-0042	-0044	3/4"	135		22,4	18	
-0057	-0059	-0058	-0060	1"	140	40	28	22,4	
-0073	-0075	-0074	-0076	1 1/4"	160		31,5	25	
-0089	-0091	-0090	-0092	1 1/2"			35,5	28	

Метчики гаечные с изогнутым
хвостовиком


2642-4003 (M6...M8) -2кл. ГОСТ 6951-71



Обозначение		Резьба		d ₁	R	H	L	l			
Правых	Левых	d	P								
2642-0009	2642-0010	M6	1,0	4,4	32	55	135	20			
-0135	-0136				30	45	200				
-0007	-0008				32	55	135				
-0137	-0138		0,75	4,5	30	45	200	16			
-0005	-0006								32	55	135
-0141	-0142										
-0015	-0016	M8	1,25	5,5	43	80	165	25			
-0143	-0144				30	45	200				
-0013	-0014				1,0	5,8	43		80	165	20
-0145	-0146		30	45				200			
-0011	-0012		43	80				165			
-0147	-0148				30	45	200				

Метчики

Метчики гаечные с изогнутым хвостовиком*
2642-4001(M10...M27) -2кл. ГОСТ 6951-71



Обозначение		Резьба		d ₁	R	H	L	I			
правых	левых	d	P								
2642-0023	2642-0024	M10	1,5	7,3	43	80	165	30			
-0151	-0152				30	45	200				
-0021	-0022		1,25	7,5	43	80	165	25			
-0153	-0154				30	45	200				
-0019	-0020		1,0	7,8	43	80	165	20			
-0155	-0156				30	45	200				
-0017	-0018	M12	0,75	8,1	43	80	165	16			
--0157	-0158				30	45	200				
-0031	-0032		1,75	9,0	60	115	250	36			
-0161	-0162		1,5		60	115	250				
-0029	-0030		M14	1,25	9,5	50	60	300	30		
-0163	-0164			1,0		60	115	250			
-0027	-0028	2,0		10,5	60	115	250	40			
-0165	-0166	1,5		11,0	50	60	300				
-0025	-0026	M16		1,25	11,3	60	115	250	25		
-0167	-0168			1,0		50	60	300			
-0039	-0040		2,0	12,5	60	115	250	40			
-0171	-0172		1,5	13,0	50	60	300				
-0037	-0038		M18	1,0	13,5	60	115	250	20		
-0173	-0174			2,5		13,8	95	150		340	
-0035	-0036	2,0		14,5	50	60	300	50			
-0175	-0176	1,5		15,0	95	150	340				
-0033	-0034	M20		1,0	15,5	50	60	300	40		
-0177	-0178			2,0		15,8	95	150		340	
-0045	-0046		2,5	16,5	50	60	300	40			
-0181	-0182		1,5	17,0	95	150	340				
-0043	-0044		M22	1,0	17,5	50	60	300	30		
-0183	-0184			2,0		17,8	95	150		340	
-0041	-0042	2,5		18,5	70	100	420	50			
-0185	-0186	2,0		18,5	95	150	340				
-0053	-0054	M24		1,5	19,0	95	150	340	40		
-0187	-0188			1,0		70	100	420			
-0051	-0052		3,0	19,0	95	150	340	60			
-0191	-0192		2,0	20,0	70	100	420				
-0049	-0050		M27	1,5	20,5	95	150	340	40		
-0193	-0194			1,0		70	100	420			
-0047	-0048	3,0		21,0				20			
-0195	-0196	2,0		21,8	70	100	420				
-0061	-0062	M27		1,0	23,0	70	100	420	60		
-0197	-0198			1,5						23,5	
-0059	-0060		2,0	24,5							40
-0201	-0202		1,0								
-0057	-0058		3,0								30
-0203	-0204		1,0								
-0055	-0056	1,0					20				
-0205	-0206	1,0									
-0069	-0070	1,0					20				
-0207	-0208	1,0									
-0067	-0068	1,0					20				
--0211	-0212	1,0									
-0065	-0066	1,0					20				
-0213	-0214	1,0									
-0063	-0064	1,0					20				
-0215	-0216	1,0									
-0075	-0076	1,0					20				
-0217	-0218	1,0									
-0073	-0074	1,0					20				
-0167	-0168	1,0									
-0071	-0072	1,0					20				
-0223	-0224	1,0									
-0085	-0086	1,0					20				
-0225	-0226	1,0									
-0087	-0088	1,0					20				
-0227	-0228	1,0									
-0089	-0090	1,0					20				
		1,0									

* Поставляется по спецзаказу

Метчики


Метчики гаечные прямые ГОСТ 1604-71

Исполнение 1

2640-4005 (М6...М8) –2кл.

Исполнение 2

2641-4001 (М6...М8) –2кл.



Обозначение				Резьба		d _г	a	L	l
правые		левые		d	P				
исполнение 1	исполнение 2	исполнение 1	исполнение 2						
2640-0053	2641-0053	2640-0054	2641-0054	М6	1,0	4,5	3,35- исп.1	120	20
-0055	-0055	-0056	-0056		0,75			200	
-0049	-0049	-0050	-0050		0,5	3,55- исп.2	120	16	
-0051	-0051	-0052	-0052				200		
-0045	-0045	-0046	-0046			120	10		
-0047	-0047	-0048	-0048			200			
-0081	-0081	-0082	-0082	М8	1,25	6,3	5,0	140	25
-0083	-0083	-0084	-0084		1,0			220	
-0077	-0077	-0078	-0078		0,75	140	20		
-0079	-0079	-0080	-0080			220			
-0073	-0073	-0074	-0074			140	16		
-0075	-0075	-0076	-0076			220			
-0069	-0069	-0070	-0070		0,5	140	10		
-0071	-0071	-0072	-0072			220			


Метчики гаечные прямые

Исполнение 1

2640-4004 (М10...М33) –2кл.

Исполнение 2

2641-4002 (М10...М33) –2кл.*ГОСТ 1604-71



Обозначение				Резьба		d _г	a	L	l	
правые		левые		d	P					
исполнение 1	исполнение 2	исполнение 1	исполнение 2							
2640-0117	2641-0117	2640-0118	2641-0118	М10	1,5	8,0	6,3	160	30	
-0119	-0119	-0120	-0120		1,25			250		
-0113	-0113	-0114	-0114		1,0	9,0	7,1	160	25	
-0115	-0115	-0116	-0116					250		
-0109	-0109	-0110	-0110			160	20			
-0111	-0111	-0112	-0112			250				
-0153	-0153	-0154	-0154	М12	1,75	9,0	7,1	180	36	
-0155	-0155	-0156	-0156		1,5			280		
-0149	-0149	-0150	-0150		1,25	10,0	8,0	180	30	
-0151	-0151	-0152	-0152					280		
-0145	-0145	-0146	-0146			180	25			
-0147	-0147	-0148	-0148			280				
-0141	-0141	-0142	-0142		1,0	180	20			
-0143	-0143	-0144	-0144			280				
-0169	-0169	-0170	-0170		М14	2,0	10,0	8,0	180	40
-0171	-0171	-0172	-0172			1,5			280	
-0165	-0165	-0166	-0166	1,25		12,5	10,0	180	30	
-0167	-0167	-0168	-0168					280		
-0485	-0485	-0486	-0486			180	25			
-0487	-0487	-0488	-0488			280				
-0161	-0161	-0162	-0162	1,0	180	20				
-0163	-0163	-0164	-0164		280					
-0193	-0193	-0194	-0194	М16	2,0	12,5	10,0	200	40	
-0195	-0195	-0196	-0196		320					
-0189	-0189	-0190	-0190		1,5	200	30			
-0191	-0191	-0192	-0192			320				

Метчики


Метчики гаечные прямые

Исполнение 1

2640-4004 (M10...M33) –2кл.

Исполнение 2

2641-4002 (M10...M33) –2кл.ГОСТ 1604-71



Обозначение				Резьба		d ₁	a	L	l			
правые		левые		d	P							
исполнение 1	исполнение 2	исполнение 1	исполнение 2									
-0221	-0221	-0222	-0222	M18	2,5	14,0	11,2	200	50			
-0223	-0223	-0224	-0224		2,0			320				
-0217	-0217	-0218	-0218					1,5	200	40		
-0219	-0219	-0220	-0220		200				320			
-0213	-0213	-0214	-0214						200	30		
-0215	-0215	-0216	-0216		1,0			200	20			
-0209	-0209	-0210	-0210					320				
-0211	-0211	-0212	-0212		M20			2,5	16,0	12,5	220	50
-0241	-0241	-0242	-0242					2,0			360	
-0243	-0243	-0244	-0244	1,5		220	40					
-0237	-0237	-0238	-0238			220	360					
-0239	-0239	-0240	-0240				220	30				
-0233	-0233	-0234	-0234	1,0		220	20					
-0235	-0235	-0236	-0236			360						
-0229	-0229	-0230	-0230	M22		2,5	18,0	14,0			220	50
-0231	-0231	-0232	-0232			2,0					360	
-0261	-0261	-0262	-0262		1,5				220	40		
-0257	-0257	-0258	-0258			220			360			
-0259	-0259	-0260	-0260						220	30		
-0253	-0253	-0254	-0254		1,0	220			20			
-0255	-0255	-0256	-0256			360						
-0249	-0249	-0250	-0250		M24	3,0			18,0	14,0	250	60
-0251	-0251	-0252	-0252			2,0					360	
-0277	-0277	-0278	-0278	1,5			250	40				
-0279	-0279	-0280	-0280			250	360					
-0273	-0273	-0274	-0274				250	30				
-0275	-0275	-0276	-0276	1,0		250	20					
-0269	-0269	-0270	-0270			360						
-0271	-0271	-0272	-0272	M27		3,0	20,0	16,0			250	60
-0265	-0265	-0266	-0266			2,0					360	
-0267	-0267	-0268	-0268		1,5				250	40		
-0305	-0305	-0306	-0306			250			360			
-0307	-0307	-0308	-0308						250	30		
-0301	-0301	-0302	-0302		1,0	250			20			
-0303	-0303	-0304	-0304			360						
-0297	-0297	-0298	-0298		M30	3,5			22,4	18,0	280	70
-0299	-0299	-0300	-0300			3,0					360	
-0293	-0293	-0294	-0294	2,0			280	60				
-0295	-0295	-0296	-0296			280	360					
-0337	-0337	-0338	-0338				280	40				
-0339	-0339	-0340	-0340	1,5		280	30					
-0333	-0333	-0334	-0334			360						
-0335	-0335	-0336	-0336	1,0		280	20					
-0329	-0329	-0330	-0330			360						
-0331	-0331	-0332	-0332	M33	3,5	25,0	20,0	280	70			
-0325	-0325	-0326	-0326		3,0			360				
-0327	-0327	-0328	-0328					2,0	280	60		
-0321	-0321	-0322	-0322		280				360			
-0323	-0323	-0324	-0324						280	40		
-0365	-0365	-0366	-0366		1,5			280	30			
-0367	-0367	-0368	-0368					360				
-0361	-0361	-0362	-0362		1,0			280	20			
-0363	-0363	-0364	-0364					360				
-0357	-0357	-0358	-0358	M33	2,0	25,0	20,0	280	40			
-0359	-0359	-0360	-0360		1,5			360				
-0353	-0353	-0354	-0354					280	360			
-0355	-0355	-0356	-0356						280	30		
-0349	-0349	-0350	-0350		1,0			280	20			
-0351	-0351	-0352	-0352					360				